

Bagenkop Havnebassin – Badevandsprofil

Dette er badevandsprofilen for Bagenkop Havnebassin, Bagenkop.

Udarbejdet af Langeland Kommune.



Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld ved havnebassinet (olieudslip, kemikalieudslip og lignende), kontaktes Langelands Kommune på tlf. 63 51 60 00.

I nødstilfælde uden for kommunens åbningstider kan beredskabet kontaktes på tlf. 40 29 30 50 eller på tlf. 112.



Oversigtskort over Bagenkop Havnebassin til badevandsprofil

Fysiske og hydrologiske forhold

Badebassinet er beliggende ved Bagenkop Havn, og afgrænses af dets bassinanlæg. Ved færgevej er der parkeringsmuligheder, derfra kan man tilgå havnebassinet. Der er placeret borde og bænke nær havnebassinet som kan benyttes. Der er bad- og toiletfaciliteter ved indgangen til havnebassinet.

Geografiske forhold

Bagenkop Havnebassin er placeret i den sydligste del af Langeland. Oplandet til havnebassinet består af Bagenkop by samt omkringliggende sommerhusområder. Nord for havnebassinet er stranden Bagenkop Sommerland placeret. Stranden er en del af Blå Flag ordningen. Bagenkop Havnebassin er beliggende på vestkysten af Langeland ud mod Marstal bugt. Vanddybden i havnebassinet er i 2020 blevet målt til at være 4,7 til 6,4 meter på det dybeste punkt.

Mulige forureningskilder

Fækalier fra mennesker og dyr i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Udover at have havnebassinet, er Bagenkop havn en aktiv fiskerihavn, hvortil der også er mange turister som besøger byen i sommermånederne via sejlads. Det vurderes at der kan være en risiko for forurening af fiskeaffald, men at gennemstrømningen i havnebassinet er med til at mindske denne risici. Havnebassinet er placeret i yderkanten af havnen. Risikoen vurderes derfor som værende lav.

De omkringliggende overløb kan have betydning for badevandet. Der bliver foretaget prøvetagninger ved kontrolstationerne Bagenkop 200 m N f havledning og Bagenkop S beliggende syd for havnebassinet. Dertil også ved kontrolstationen Bagenkop N og badevandsstationen Bagenkop Sommerland (Blå Flag strand) beliggende nord for havnebassinet. I tilfælde af forureninger, vil Langeland Kommune foretage de nødvendige foranstaltninger.

Risiko for blågrønalger

Der er ikke tidligere blevet observeret opblomstring af blågrønalger, Langeland Kommune vil orienterer offentligheden om sundsskadelige risiko ved blågrønalger, såfremt det bliver observeret i havnebassinet.

Risiko for tang og plankton

Der kan forekomme tang og plankton i havnebassinet. Ved tilfælde af dette, anbefales det at bade væk fra det berørte område.

Klassifikation og revision

Bagenkop Havnebassin har ikke akkvireret de nødvendige badevandsanalyseresultater endnu, for at kunne klassificere badevandet. Der vil løbende blive foretaget en revision af badevandsprofilen, hvortil klassifikationen vil blive opdateret.

Tekniske oplysninger

Kommune	Langeland
Badevandsstation	Bagenkop Havnebassin
Utm-Y	54,75277
Utm-X	10,67328
Referencenet	EUREF89
UTM-zone	32
DKBW.nr.	1900