

Østmolen Gilleleje Havn



DKBW nr. 386



Her står du
You are here



Information
Information



Parkering
Parking place



Skraldespand
Litter bin



Affaldssortering
Garbage sorting



Toilet
Toilet



Handicaptollet
Toilet



Prøvetagningspunkt
Sampling point



Livredningsudstyr
Life saving equipment



Livredder i badesæsonen
Lifeguards

Ejere: Gilleleje Havnelaug

Kontakt: Gribskov Kommune, Center for Teknik og Borgerservice

Se mere på hjemmesiden: www.gribskov.dk/badevand

Badevandsprofil

Opdateret 11. marts 2021

Beliggenhed og udbredelse

Badebro-anlæg på østmolen af Gilleleje Havn.

Badevandskvalitet og kontrolovervågning



Badevandskvaliteten
er udmærket

★★★★
Udmærket
★★★★
God
★★★★
Tilfredsstillende
★★★
Ringede

Der udtages badevandsprøver hele året.
Resultaterne kan ses på www.gribskov.dk/badevand

Stranden har station nr. 253, DKBW nr. 386.
Badevandskvaliteten er beregnet ud fra resultatet af
prøver udtaget de seneste fire år.

Vand og bundforhold

Fysiske forhold
Hydrologiske forhold

1-2 meter dybt ved anlægget.
Dominerende strømretning er østlig. Der er en del turbulens på molens
læside.

Morfologiske forhold
Salinitet
Blågrønne alger

Sandbund uden fast revlestruktur, med sten.
Saltvand, ca. 2%
Ringede risiko for cyanobakterievækst i området, men kan komme
drivende fra Øresund
Kun ringede vækst af tang indenfor 4 m koten.

Makroalger og/eller
fytoplankton

Mulige forureningskilder

Udløb fra Søborg Kanal

Ved kraftig regn er der risiko for overløb fra kloak med
kortvarig forurening af badevandet til følge (op til 2
dage efter hændelsen)
Diffus forurening kan forekomme fra havnens aktiviteter
og regnvandsudløb.
Søborg Kanal afvander et ikke-kloakeret bagland bag
Gilleleje

Gilleleje Havn

Opland og bagland

Faciliteter

Livredder
Badebro
Handicapfaciliteter
Parkeringspladser
Hunde på strande

Nej, men redningskrans tilgængelig i hele badesæsonen.
Ja.
Ingen handicapfaciliteter.
Blandt andet p-plads ved Fabersvej/ Østeralle
Hunde velkomne i snor.