



Badevandsprofil

- Havnsø Strand Vest

Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Tlf.: +45 59 53 44 00
www.kalundborg.dk

Medlemsstat	Danmark
Kommune	Kalundborg Kommune
DKBW Nr.	DKBW1096
Station Nr.	004D
Station navn	Havnsø Strand Vest
DKBW Navn Kort	Havnsø Strand, vest
Hydrologisk reference	M
UtmX	646718
UtmY	6181273
Reference Net	EUREF89
UTMZone	32

Udarbejdet af
Plan, Byg og Miljø
Marts 2011 – Revideret april 2022

Indholdsfortegnelse

Introduktion	3
Kort over stranden og nærområdet	4
Klassifikation.....	5
Fysiske forhold	5
Geografiske forhold	5
Hydrologiske forhold	5
Kilder til fækal forurening	5
Årsager til forureninger.....	5
Risiko for cyanobakterier (blågrønalger).....	5
Risiko for fytoplanktonvækst/makroalger	6
Kortvarige forureninger.....	6
Forvaltningsforanstaltninger	6
Anden forurening m.v.....	6
Revision m.v.....	7

Introduktion

EU's badevandsdirektiv¹ fra 2006 er i Danmark implementeret i badevandsbekendtgørelsen².


Det fremgår af badevandsbekendtgørelsen, at kommunerne i Danmark skal udarbejde badevandsprofiler for hvert enkelt badevand i deres respektive kommuner. Badevandsprofilerne skal indeholde oplysninger om badevandets klassifikation, fysiske forhold, geografiske forhold, Hydrologiske forhold, kilder til fækal forurening, årsager til forurening, risiko for cyanobakterier, risiko for fytoplanktonvækst, risiko for makroalger og kortvarige forureninger. Derudover vil det fremgå af profilen hvilke forvaltningsmæssige foranstaltninger, der iværksættes samt hvornår profilen skal revideres.

Profilen indeholder et kort over badeområdet og dets nærområde. Kortet indeholder et luftfoto samt oplysninger om udløb fra vandløb og dræn samt spildevands- og regnvandsudløb. Derudover oplyses om p-pladser, placering af varslingskilte ved forureninger, prøvetagningssted, typisk strømretning samt andet, der vurderes at have relevans for badevandet.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF

² Bekendtgørelse om badevand og badeområder, BEK nr. 939 af 18. september 2012

Kort over stranden og nærområdet



Klassifikation

Målinger for *intestinale enterokokker* og *E. coli* i årene 2018-2021 placerer stranden i nedenstående klassifikation efter reglerne i EU's badevandsdirektiv

UDMÆRKET

Fysiske forhold

Stranden er ca. 560 meter lang og ca. 15 meter bred. Det er en sandstrand med få større sten og sporadisk beplantning. Havbunden består hovedsageligt af sand med mindre revler og enkelte større sten. Der er lavvandet ca. 100 meter ud.

Geografiske forhold

Der er adgang til stranden i bil via Strandvej, der løber langs med stranden. Der er parkeringspladser lige hvor vejen drejer. Til fods er der adgang langs hele stranden. I oplandet ligger havnen, Havnsø by med kloak, et sommerhusområde og dyrkede marker.

Hydrologiske forhold

Strømretningen er hovedsageligt mod vest

Kilder til fækal forurening

- Regnvandsudløb midt på stranden
- Vandløbsudløb ved hølften
- Sommerhusområde
- Havnsø by + havn
- Renseanlægget Havnsø

Årsager til forureninger

Kortvarig forurening skyldes oftest kraftig nedbør, der kan give overløb på renseanlægget. Det sker yderst sjældent. Det vurderes at renseanlægget samt havnen udgør en mindre risiko for forurening, dels fordi renseanlægget udleder via havledning og fordi strømmen går mod vest væk fra stranden mod havnen. Udløb fra dræn kan give anledning til forureninger. De pågældende drænudløb på stranden vurderes at udgøre en mindre risiko idet den dominerende strømretning på stranden er vestgående og forureningen ledes bort fra badeområdet.

Risiko for cyanobakterier (blågrønalger)

Alger producere giftige stoffer, som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Børn, og mennesker der i forvejen er svækkede, er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Tegn på alger kan være skumdannelser i vandkanten, misfarvning af vandet og evt. døde dyr. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule.

Baderåd:

Se efter om der er information, der fraråder badning.

Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyld straks med rent vand.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.

Risiko for fytoplanktonvækst/makroalger

Hvis der er store mængder tang (makro-alger) i strandkanten frarådes badning i nærheden af tangen, da det kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for dyr og mennesker.

De store mængder planter kan fremme væksten af bakterier og medføre at f.eks. fækale bakterier overlever i vandet i længere tid. De fækale bakterier vil normalt dø hurtigt i de naturlige miljøer, bl.a. pga. ultraviolet stråling, men alger kan forlænge deres forekomst.

Baderåd:

Se efter om der er information, der fraråder badning.

Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyld straks med rent vand.

Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.

Kortvarige forureninger

Der bliver sat information op på tavlerne ved stranden. Ved strande uden tavle, sættes skilt op i umiddelbar nærhed af badeområdet.

Der varsles også på Kalundborg Kommunes hjemmeside: www.kalundborg.dk. Kortvarig forurening skyldes oftest kraftig nedbør, der kan give overløb på renseanlægget. Det vurderes at renseanlægget samt havnen udgør en meget lille risiko for forurening, dels fordi renseanlægget udleder via havledning og fordi strømmen går mod vest væk fra stranden mod havnen.

Udløb fra dræn kan give anledning til forureninger. De pågældende drænudløb på stranden vurderes at udgøre en mindre risiko idet den dominerende strømretning på stranden er vestgående og forureningen ledes bort fra badeområdet.

Forvaltningsforanstaltninger

Kalundborg Kommune arbejder på at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land. Det kan have en positiv effekt på dræn og udløb.

Risiko for opblomstring af cyanobakterier samt tilstedeværelsen af store mængder tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for store mængder cyanobakterier opsættes information på tavler. Ved konstatering af cyanobakterier eller tang informeres ligeledes om dette på hjemmeside og på informationstavler.

Anden forurening m.v.

Glasskår, affald, kemisk forurening er andre eksempler på forurening, som lejlighedsvejs kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Kalundborg Kommune, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 4 gange pr år) udføres tilsyn med stranden.

Revision m.v.

Badevandsprofilen er udarbejdet 24. marts 2011 og senest revideret 20 april 2022. På baggrund af klassifikationen, er der ikke krav om hvor ofte profilen skal revideres. Afsnittet om klassifikation revideres dog hvert år i november måned, efter endt badesæson.