



# Badevandsprofil Sønderhav

---



## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	2
Generelt .....	3
Datablad .....	4
Klassifikation .....	6
Fysiske forhold .....	6
Geografiske forhold .....	6
Hydrologiske forhold .....	6
Kilder og årsager til fækal forurening .....	7
Årsag til forureninger .....	7
Risiko for cyanobakterier (blågrønalger) .....	7
Risiko for fytoplanktonvækst .....	7
Kortvarige forureninger .....	8
Forvaltningsforanstaltninger .....	8
Anden forurening m.v. ....	8
Andre relevante oplysninger .....	8
Revision m.v. ....	8



## Generelt

Badevandsprofiler er et lovbundet krav i medfør af EU's Badevandsdirektiv. Aabenraa Kommune har udarbejdet en beskrivelse af badevandsområderne i kommunen, både med hensyn til omgivelserne og især med hensyn til de sundhedsmæssige risikofaktorer og øvrige forhold, som kan påvirke badevandets kvalitet.

I badevandsprofilen er der samlet viden om mulige kilder til nedsat badevandskvalitet og virkemiddelskatalog til forebyggelse af forureninger. Der er også beskrevet en varslingsplan og handlemuligheder i tilfælde af forurening. Dette har til hensigt at danne grundlag for bedre forståelse og information til offentligheden om badevandets kvalitet og de forureningsnedsættende foranstaltninger, der er foretaget for den pågældende badestrand.

Forud for hver badesæson opsætter kommunalbestyrelsen, på et tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af badeområdet, oplysninger om den aktuelle klassifikation af badevandet, og en generel beskrivelse af badevandet samt oplysning om, hvor yderligere information findes.

Badesæsonen er perioden fra 1. juni til 15. september.

## Datablad

<b>Medlemsstat</b>	Danmark
<b>Ansvarlig myndighed:</b>	Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Skelbækvej 2 6200 Aabenraa  Tlf. 73 76 76 76
<b>Badevand på internettet:</b>	Kommunens hjemmeside: <a href="http://www.aabenraa.dk">www.aabenraa.dk</a>
<b>Kontakt vedr. badevandskvalitet</b>	Byg, Natur & Miljø, <a href="mailto:bassin-havbadevand@aabenraa.dk">bassin-havbadevand@aabenraa.dk</a>
<b>DKBW Nr.</b>	DKBW nr. 744
<b>Stations nr.</b>	A601
<b>Stations navn</b>	Sønderhav
<b>Hydrologisk Reference</b>	M
<b>Utm x</b>	531985
<b>Utm y</b>	6079278
<b>Reference net</b>	EUREF89
<b>UTMZone</b>	32





Oversigtskort

## Signaturer

	Kontrolpunkt		P-plads
	Informationstavle		Toilet
	Varslingsskilt ved forurening		Handicaptollet
	Redningspost		Handicapadgang
	Førstehjælpstest		Skraldespand
	Telefon		Badevandsprofil
			Badeområde

## Klassifikation

Følgende klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, Tilfredsstillende kvalitet og Ringe kvalitet. Udmærket kvalitet er den bedst mulige kvalitet, hvor koncentrationen af fækale bakterier i badevandet er meget lav, mens ringe kvalitet er badevande, hvor koncentrationen af fækale bakterier i perioder er så høj, at der kan være en sundhedsmæssig risiko for at bade i vandet.

Badevandet ved Sønderhav er klassificeret: **Udmærket**



Udmærket	God	Tilfredsstillende	Ringe
----------	-----	-------------------	-------

Opfylder kravværdierne

Klassifikationen er beregnet på basis af kontrolprøver udtaget jævnlige i perioden 2016 – 2019. Strandens klassifikation revideres hvert år inden badevandssæsonens start.

## Fysiske forhold

Strandens udstrækning fremgår af kortet ovenfor. Stranden er et trekantet areal med en lille tange ud i vandet, ca. 200 meter kystlinje og varierende bredde på 1 - 40 meter.

Stranden er sandstrand med lidt marehalm og en lille smule ral i vandkanten. Bundforholdet i vandet er sand.

Dybdeforhold: Havdybden stiger til 5 m i en afstand af ca. 50 - 100 m fra strandbredden.

## Geografiske forhold

Stranden er beliggende på den nordlige side af Flensborg Fjord ud for Okseøerne og i tilknytning til byområdet Sønderhav.

Der er parkeringsplads ud for stranden, hvor der er informationstavle med varslingsinformationer, rednings- og førstehjælpspost, borde, bænke og toiletbygning.

Der er ingen udløb på strandområdet.

Boligområdet i baglandet er tilsluttet offentlig kloakering.

Kiosk og parkeringsplads i umiddelbar nærhed af stranden er et meget besøgt samlingssted for motorcyklister og andre turister, især i sommerperioden.

## Hydrologiske forhold

Strømningen i området er sydvestlig retning.

## Kilder og årsager til fækal forurening

Prøver udtaget ved målestationen er af udmærket kvalitet.

Der er ingen kendte direkte udløb fra dræn eller vandløb ved stranden og områdets bidrag til forurening vurderes at være lav.

Den største sandsynlighed for forurening ved denne strand er ved kraftig blæst og regnskyl. I dette tilfælde er forureningen altid kortvarig og vil oftest maksimalt vare 3 dage/døgn. En eventuel forurening ved kraftig regn og blæst vurderes ikke at have en væsentlig betydning for de badende, idet strømmen hurtigt vil føre den væk igen.

Badende ved stranden bør altid være opmærksom på, at pludselige forureninger af badevandet kan opstå i forbindelse med f.eks. uheld fra lystbåde, gylletanke og kloakledninger. Hvis Aabenraa Kommune modtager oplysninger om forurening, der kan påvirke badevandet eller skade de badendes sundhed, vil kommunen varsle om dette på skiltet ved stranden (se oversigtskort) og på kommunens hjemmeside: [www.aabenraa.dk](http://www.aabenraa.dk).

## Årsag til forureninger

Områdets bidrag til forurening vurderes at være lav.

## Risiko for cyanobakterier (blågrønalger)

Opblomstring af cyanobakterier kan forekomme. Ses oftest efter en regnfyldt periode, hvor næringsstoffer udvaskes til vandet, efterfulgt af en varm periode. Tegn på opblomstring kan være uklart misfarvet vand, skumdannelse og evt. døde dyr. I perioder med risiko for opblomstring opsættes information om dette på varslingsstavlen.

### Følgende information er altid tilgængelig ved stranden:

Alger producerer giftige stoffer, som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré, hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, f.eks. bader i vandet eller kommer til at sluge vand. Mennesker, der i forvejen er svækkede, og børn er særligt udsatte. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet. Alger er ofte årsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet. Alger kan have forskellige farver, f.eks. grønne, røde og gule.

### Baderåd:

- Se efter om der er information, som fraråder badning.
- Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.
- Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden.
- Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden.
- Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.

## Risiko for fytoplanktonvækst

Risiko for fytoplanktonvækst vurderes at være lille.

### Risiko for makroalger

Der kan forekomme store mængder makroalger (tang) i strandkanten. Badning frarådes i nærheden af store mængder makroalger.

Følgende information er altid tilgængelig på stranden:

Hvis der er store mængder tang (makroalger) i strandkanten, frarådes badning i nærheden af tangen. Dette skyldes bl.a. at der kan dannes giftstoffer i rådende tang og tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve i længere tid.

### **Kortvarige forureninger**

Ved risiko for forurening opsættes information på varslingstavlen og der informeres på Aabenraa Kommunes hjemmeside: [www.aabenraa.dk](http://www.aabenraa.dk)

### **Forvaltningsforanstaltninger**

Risiko for opblomstring af cyanobakterier samt tilstedeværelsen af store mængder tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhøjet risiko for store mængder cyanobakterier informeres på varslingstavlen. Ved konstatering af store mængder cyanobakterier eller tang informeres ligeledes om dette på hjemmeside og varslingstavle.

### **Anden forurening m.v.**

Glasskår, affald, kemisk forurening (herunder olieudslip) er andre eksempler på forureninger, som lejlighedsvis kan forekomme. Badegæster opfordres til at kontakte Aabenraa Kommune, Miljø og Natur, hvis der konstateres forurening eller andet, som kan give anledning til problemer. Ved prøveudtagning (minimum 4 gange årligt) udføres tilsyn med stranden.

### **Andre relevante oplysninger**

Stranden er registreret som Blå Flag strand, og opfylder de gældende krav for at opnå dette. Der udtages 10 kontrolprøver i badesæsonen. Prøveresultaterne offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside.

### **Revision m.v.**

Badevandsprofilen er udarbejdet i forbindelse med badevandssæsonen 2011.

Badevandsprofilen revideres efter behov.

Afsnittet om klassifikation revideres hvert år i marts måned.

Senest revideret marts 2020.